


RAPORT OCENY TECHNICZNEJ POJAZDU

MARKA	Opel
MODEL	Insignia B 1.5 Turbo
ROCZNIK	2018
NADWOZIE	Hatchback
POJEMNOŚĆ SILNIKA	1400ccm
Moc KM/kW	150KM/121kW
PRZEBIEG	10133
RODZAJ PALIWA	Benzyna
SKRZYNIA BIEGÓW	Manualna 6-biegowa
NUMER VIN	W0VZT6EB8J1151391
UKŁAD SILNIKA/ILOŚĆ CYLINDRÓW	Rzędowy 4-cyl
RODZAJ NAPĘDU	Napęd przedni
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU	Pojazd roczny
DATA WAŻNOŚCI UBEZPIECZENIA	05.2019
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI	05.2018
KRAJ POCHODZENIA	Polska
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK
GWARANCJA PRODUCENTA	05.2020

Pomiar lakieru oraz szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru		
L.p	Wartość zmierzona	
	µm(min)	µm(max)
1	105	112
2	129	134
3	126	130
4	105	120
5	113	135
6	115	130
7	120	125
8	120	128
9	125	130
10	118	120
11	118	130
12	118	125
13	120	122
14	125	130
15	123	127

Pomiary szczelin		
L.p	Wartość zmierzona	
	mm(min)	mm(max)
A	3,5	4
B	3,5	4
C	3,5	4
D	3,5	4
E	3	4
F	3,5	4
G	3,5	4
H	3	4
I	3,5	4
J	3,5	4



Podczas pomiaru powłoki lakierniczej oraz szczelin pomiędzy elementami karoserii, nie stwierdzono żadnych napraw blacharsko-lakierniczych.

Szyby pojazdu

	Producent	Data produkcji
Przód	Fuyao	2018
P. boczna przód	Fuyao	2018
L. boczna przód	Fuyao	2018
P. boczna tył	Fuyao	2018
L. boczna tył	Fuyao	2018
Tył	Fuyao	2018

Oświetlenie

Lampy przednie	Producent	Data produkcji
Lewa	Mitsubishi Electric	2018
Prawa	Mitsubishi Electric	2018

Typ oświetlenia	Stan	Uwagi
Mijania	B.dobry	---
Przeciwmgielne	B.dobry	---
Kierunkowskazy	B.dobry	---
Awaryjne	B.dobry	---
Cofania	B.dobry	---
Postojowe	B.dobry	---
Drogowe	B.dobry	---
Stop	B.dobry	---

Ogumienie/obrycze

	P. przód	L. przód	P. tył	L. tył
Typ	Zimowa	Zimowa	Zimowa	Zimowa
Producent	Pirelli	Pirelli	Pirelli	Pirelli
Nazwa	Sotto Zero	Sotto Zero	Sotto Zero	Sotto Zero
Data produkcji	2018	2018	2018	2018
Indeks pręđ./	V	V	V	V
Wysokość bieżnika[mm]	9	9	9	9
Rodzaj obryczy/felgi	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa

Stan opon bardzo dobry – nie stwierdzono żadnych uszkodzeń oraz nierównomiernego zużycia.

Rozmiar 245/45 R18

OCENA KOMORY SILNIKA

	UWAGI
WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH	Nie stwierdzono wycieków oleju z silnika oraz innych podzespołów.
STAN PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH	Stan przewodów b.dobry
USZKODZENIA PODZESPOŁÓW	Nie stwierdzono uszkodzeń
MATA WYGŁUSZAJĄCA	Stan b.dobry
STAN AKUMULATORA	Akumulator nowy – pomiar - 12.3 [V]
PRACA WENTYLATORA CHŁODNICY	Wentylator się załącza po osiągnięciu max temp. pracy silnika
POZIOM OLEJU	Stan oleju max
POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO/TEMP. ZAMARZANIA	Poziom płynu max. Temp zamarzania -35
POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO	Poziom płynu max
POZIOM PŁYNU WSPOMAGANIA	Wspomaganie elektryczne
PRACA SILNIKA (TEMP. OTOCZENIA)	Brak zastrzeżeń do pracy silnika
PRACA SILNIKA (TEMP. PRACY)	Brak zastrzeżeń do pracy silnika
NIETYPOWE ODGŁOSY PODCZAS PRACY SILNIKA	Nie stwierdzono
NADMIERNE ZADYMIENIE PODCZAS PRACY SILNIKA	Nie stwierdzono
OSTRZEŻENIE O ZUŻYCIU KŁOCKÓW HAMULCOWYCH	Nie
KONTROLKA CIŚNIENIA OLEJU	Nie
KONTROLKA SILNIKA	Nie
HAŁAS UKŁADU WYDECHOWEGO	Nie stwierdzono
URUCHAMIANIE SILNIKA(TEMP. OTOCZENIA)	Silnik uruchamia się prawidłowo, kontrolki gasną.
URUCHAMIANIE SILNIKA (TEMP. PRACY)	Silnik uruchamia się prawidłowo, kontrolki gasną.
TEST NA OBECNOŚĆ SPALIN W UKŁADZIE CHŁODZENIA	Pozytywny
STAN LAKIERU W KOMORZE SILNIKA	Brak widocznych uszkodzeń oraz ingerencji lakierniczych
ŚLADY ODKRĘCANIA ŚRUB	Brak widocznych prób odkręcania śrub maski oraz błotników

INNE UWAGI

Wnioski z oceny komory, oraz pracy silnika:

Podczas oględzin komory silnika nie stwierdzono żadnych usterek. Silnik pracuje prawidłowo, bez zastrzeżeń. Stan lakieru w komorze silnika jest fabryczny.

JAZDA PRÓBNA	
	UWAGI
WYKONANIE JAZDY PRÓBNEJ	Jazda próbna wykonana.
HAMOWANIE POJAZDU	Pojazd hamuje prawidłowo.
PRZYSPIESZANIE POJAZDU	Pojazd przyspiesza płynnie, bez szarpnięć.
PRACA SKRZYNI BIEGÓW	Skrzynia biegów pracuje b. dobrze.
NIEWŁAŚCIWY SKOK JAŁOWY SPRZĘGŁA	Sprzęgło nie wykazuje oznak zużycia.
SZARPANIE/ŚLIZGANIE SIĘ SPRZĘGŁA	Nie stwierdzono
GŁOŚNA PRACA KOŁA DWUMASOWEGO – JEŚLI WYSTĘPUJE	Nie stwierdzono zużycia koła dwumasowego – brak oznak uszkodzenia
MANEWROWANIE – PEŁNY SKRĘT LEWO/PRAWO	Brak słyszalnych stuków od układu kierowniczego.
JAZDA NA WPROST	Pojazd nie ściąga podczas jazdy na wprost.
JAZDA PO NIERÓWNOŚCIACH	Brak słyszalnych stuków od zawieszenia.
HAMULEC POSTOJOWY	Hamulec postojowy elektryczny, sprawny.

Uwagi dot. jazdy próbnej:

Pojazd prowadzi się bardzo dobrze. Wszystkie podzespoły podczas jazdy nie wykazują oznak zużycia.

OCENA WNĘTRZA I WYPOSAŻENIA POJAZDU

	Stan	Uwagi
Kierownica	B.dobry	
Drażek zmiany biegów	B.dobry	
Przełączniki szyb	Sprawne	
Manetki kierunkowskazów/wycieraczek	Sprawne	
Pokrętła nawiewu	Sprawne	
Nakładki pedałów	Sprawne	Nakładki aluminiowe.
Tempomat	Sprawny	
Klimatyzacja	Sprawna	Klimatyzacja manualna dwustrefowa
Nawiew	Sprawny	Sprawdzono wszystkie strefy nawiewu
Radio	Sprawne	Oryginalne radioodtwarzacz z DVD oraz bluetooth
Nawigacja	Nie dotyczy	
Podświetlenie	Sprawne	
Autoalarm	Sprawny	
Immobiliser	Sprawny	
Tapicerka	Brak uszkodzeń	Tworzywo
EI. Szyby	Sprawne	
EI. Lusterka	Sprawne	
Centralny zamek	Sprawny	
Podgrzewane fotele przednie	Sprawne	
Podgrzewana kierownica	Sprawne	
Regulacja foteli	Sprawna	W pełni regulowany fotel wraz z oparciem - manualna
Regulacja kierownicy	Sprawna	

Podgrzewane szyby	Sprawne	Podgrzewana szyba tył
Czujniki parkowania	Sprawne	Czujniki parkowania przód + tył + kamera cofania
Czujnik deszczu	Sprawny	+czujnik zmierzchu
Wycieraczki szyby przedniej	Sprawne	
Wycieraczka szyby tył	Nie dotyczy	
Spryskiwacze	Sprawne	
Wspomaganie kierownicy	Sprawne	Brak nietypowych odgłosów podczas obrotu kierownicy
Sygnał dźwiękowy	Sprawny	
Zabrudzenia	Brak	
Przetarcia	Brak	
Pęknięcia	Brak	
Oświetlenie wnętrza	Sprawne	
Składana kanapa tył	TAK	
Wnętrze bagażnika	B.dobry	
Stan lakieru w bagażniku	Fabryczny	
Koło zapasowe	Dojazdowe	
Szyberdach	Nie dotyczy	
Dach składany	Nie dotyczy	
Podłokietnik	B.dobry	
Pasy bezpieczeństwa	B.dobry	Wszystkie napinacze pasów sprawne
Poduszki powietrzne	8 poduszek	
ISOFIX	TAK	W standardzie
Hak	Nie dotyczy	

Uwagi dot. wnętrza i wyposażenia pojazdu:

Wnętrze pojazdu jest w stanie bardzo dobrym, brak śladów zabrudzeń czy uszkodzeń. W wyposażeniu jest również system OnStar.

Wnętrze bagażnika bez oznak ingerencji blacharsko lakierniczych.

OCENA ZAWIESZENIA POJAZDU ORAZ PODWOZIA

Wnioski z kontroli zawieszenia oraz podwozia na stanowisku przejazdowym SKP:

Podczas przejazdu przez ścieżkę diagnostyczną na stacji kontroli pojazdów nie stwierdzono żadnych zużytych elementów zawieszenia.

Wszystkie osłony przegubów oraz połączenia metalowo gumowe nie wykazują najmniejszego zużycia, brak luzów w układzie zawieszenia.

Zawieszenie przedniej osi – McPherson

Tuleje wahaczy przód – stan bardzo dobry, brak luzów

Tuleje wahaczy tył – stan bardzo dobry, brak luzów

Przekładnia kierownicza – stan bardzo dobry, brak luzów oraz nietypowych odgłosów

Końcówki drążka kierowniczego – stan bardzo dobry, brak luzów

Łączniki stabilizatora przód – stan bardzo dobry, brak luzów

Sworznie wahaczy przód – stan bardzo dobry, brak luzów

Sprawność amortyzatorów przód – 90%

Sprawność amortyzatorów tył – 90%

Klocki hamulcowe przód – 10% zużycia

Klocki hamulcowe tył – 10% zużycia

Przewody hamulcowe – stan bardzo dobry, brak korozji

Podwozie – brak śladów napraw blacharskich, brak korozji


Łożyska kół – brak nietypowych szumów, oraz brak luzów

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA POJAZDU DELPHI DS150E

Wnioski eksperta wraz z załączoną kopią diagnostyki Delphi DS150E:
Przeprowadzono test wszystkich sterowników pojazdu – test pozytywny, wszystkie sterowniki sprawne.
Brak aktywnych oraz nieaktywnych kodów usterek.
W pamięci modułu poduszek powietrznych nie było żadnych zapisanych historycznych zdarzeń.

Delphi DS Car Max 1 Year (New VCI) | Release 2019 (2019.03) | VCI: 317656

1



Inspect Car

Strona główna: www.inspect-car.pl
Adres:
Kod i poczta:
Telefon: 607-996-268
Fax:
E-mail: biuro@inspect-car.pl

Mechanik: Robert Krzyżek
Data: 2019-11-13
Numer rejestracyjny:
Numer VIN:
Przebieg:
Pojazd: Opel - Insignia B - 2018

Kody usterek

Benzyna (B15XFT - E80 (LFV) - MT/AT)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Hamulce (Brake control module (EBCM (moduł sterujący elektronicznym hamulcem) - EBCM (EBCM (moduł sterujący elektronicznym hamulcem)))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Deska rozdzielcza (Instrument - IPC)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - HVAC Control Module (Moduł sterujący HVAC))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - HVAC Controls (Sterowanie HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek



Immobiliser (Moduł sterujący zdalnym dostępem - PEPS)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Sterowniki układów bezpieczeństwa (Poduszka powietrzna - SDM)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elektronika centralna - Body control module (BCM) (Moduł kontroli nadwozia))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elementy sterujące radia - ICS)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Moduł sterujący blokadą kolumny kierownicy - ESCL)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Moduł sterujący kamerą widoku do przodu - FCM)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Moduł sterujący reflektorami - AFL)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Moduł szeregowy bramki danych - CGM)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Transformator zasilania - PST)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Układ wspomaganie parkowania - UPA/APA)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Wspomaganie układu kierowniczego - EPS)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

TPMS (System monitorowania ciśnienia w oponach - Body control module (BCM) (Moduł kontroli nadwozia))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

PODSUMOWANIE KONTROLI POJAZDU – OPINIA EKSPERTA

Podczas kontroli pojazdu nie stwierdzono żadnych uszkodzeń zewnętrznych. Stan powłoki lakierniczej fabryczny. Nie stwierdzono również żadnych usterek mechanicznych.

Przebieg oryginalny 10133km zweryfikowany z ASO Opel.

Gwarancja do 05.2020r. z możliwością przedłużenia w ASO Opla.

Sprzedający sprzedaje pojazd ze względów prywatnych.

Pojazd w 100% sprawny.

Konieczność zakupu opon zimowych.